



Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma Cetniewo we Władysławowie

ul. Żeromskiego 52, 84-120 Władysławowo

KRS 0000374033, REGON 142733356-00035, NIP 7010273950

Bank Gospodarstwa Krajowego 68 1130 1017 0020 1470 8620 0004

Dyrektor – Michał Kowalski
Zastępca Dyrektora – Adam Budzisz

tel. +48 58 674 63 14, fax: +48 58 674 63 50
tel. +48 58 674 63 14, fax: +48 58 674 63 50

WŁ.ZTT.271.14.2020. JM. 1907

Władysławowo, dn. 14.08.2020 r.

Strona internetowa Zamawiającego

W toku postępowania na „Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w internacie sportowym „Albatros” oraz w przyległej Sali jadalnej W OPO we Władysławowie” Potencjalni Oferenci postawili Zamawiającemu pytania dotyczące zapisów w SIWZ oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Poniżej przedstawiamy te Pytania oraz odpowiedzi Zamawiającego. W związku z poniższym **zmienia się termin składania** ofert z 19.08.2020 na **24.08.2020**. Godzina i miejsce składania ofert nie ulegają zmianie.

1. Prosimy o doprecyzowanie podmiotu zamówienia:

a) jaki kolor mają mieć poszczególne okna i drzwi?

Odp: Okna i drzwi balkonowe we wschodnim skrzydle hoteli „Albatros” mają być:

od zewnątrz odporny na promienie UV - Ciemny brąz i biały od wewnątrz.

Okna w Sali jadalnej przy internacie sportowym Albatros mają być w kolorze ciemny brąz

Drzwi ewakuacyjne przy wejściu do Sali jadalnej mają mieć kolor biały.

Drzwi ewakuacyjne przy wejściu do Sali jadalnej mają mieć kolor biały.

Drzwi wewnętrzne we wsch. skrzydle internatu sportowego mają mieć kolor okleina drewnopodobna - szary dąb.

Okna w zach. Skrzydle internatu sportowego Albatros mają mieć kolor biały.

b) jaki ma być współczynnik przenikania ciepła U dla całej konstrukcji okiennej?

Odp. Przenikanie ciepła na poziomie $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

c) jakie szkło należy zastosować w stolarence?

Odp. Zamawiający wymaga, aby szklenie było szybą zespoloną o grubości 48 mm

d) do których okien należy przewidzieć wymianę parapetów wewnętrznych i zewnętrznych?



COS
COS-OPO w Giżycku
COS-OPO w Spale
COS-OPO w Szczyrku
COS-OPO w Wałczu
COS-OPO w Zakopanem
COS-OPO we Władysławowie

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 428 23 35
97-215 Inowódź, Spala Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46
43-370 Szczyrk ul. Plażowa 8, tel.: +48 33 817 84 41
78-600 Wałcz Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 201 22 74
84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00

Odp. Dla okien w sali jadalnej należy przewidzieć wymianę parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.

Dla okien we wsch. skrzydle internatu sportowego Albatros należy przewidzieć wymianę parapetów wewnętrznych.

e) z jakiego materiału mają być wykonane drzwi wewnętrzne EI 30- stalowe, aluminiowe czy MDF?

Odp. Rama skrzydła wykonana z tarcicy drewna, kolor szary dąb

- Wypełnienie skrzydła - płyty wiórowe ognioodporne ułożone warstwowo,

- Ościeżnica stała MDF lub metalowa kątowna,

- Pokrycie skrzydła: okleina drewnopodobna typu folia, CPL lub fornir, kolor szary dąb

f) Proszę o dokładne doprecyzowanie zapisu „UNIKEY” przy drzwiach wewnętrznych, gdyż jest to pojęcie „obce” dla producenta takich drzwi. Czy Zamawiającemu chodzi o system jednego klucza MASTER-KEY, za pomocą którego można otworzyć wszystkie (30 sztuk) drzwi?

Odp. Drzwi wyposażone w trzy zawiasy, zamek dostosowany pod wkładkę patentową i System klucza generalnego (tzw. Master Key), komplet uszczeltek pęczniejących, uszczelka progowa ruchoma (próg opadający w skrzydle) oraz wzmocnienia pod montaż samozamykacza,

g) Czy w zakres prac wchodzi obróbka tynkarska wewnątrzlokalowych drzwi?

Odp. Montaż i wykończenie w koło drzwi ei30 zgodny z przepisami p.poż. tj. zastosowanie pianki montażowej EI30 oraz wykończenie zaprawami murarskimi cementowymi, gładzie do kosmetyki.

h) Prosimy o dołączenie do SIWZ dokładnego przedmiaru zawierającego KNR-y.

Zamawiający doprecyzował Opis Przedmiotu Zamówienia i uzupełni go o przedmiar zawierający KNR-y

i) Czy Zamawiający przed podpisaniem umowy lub na jakimkolwiek etapie realizacji będzie wymagał przedstawienia przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego lub powykonawczego?

Odp. Tak. Zapis w punkcie 14.1.8 SIWZ.

j) Jaki zastosować VAT?

Odp. Należy zastosować Vat 23%

k) W przedmiocie zamówienia jest mowa o drzwiach zewnętrznych antypanicznych, jednak nie ma ich w zestawieniach. Czy wchodzi one w zakres wymiany, jeżeli tak, proszę o uzupełnienie rysunków.

Odp. Rysunki są zamieszczone jednakże opis „okna i witryny drzwiowe” mógł być mylący. Wprowadzono prawidłowy zapis brzmiący: Drzwi ewakuacyjne w internacie Albatros przy wejściu i wyjściu z Sali jadalnej – rysunek drzwi.

l) W opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 4 (drzwi ewakuacyjne) określona jest ilość konstrukcji jako 7 szt. Natomiast z rysunków wynika że są 3 szt. Prosimy o podanie właściwej ilości.

Odp. Właściwa ilość to 3 szt.

m) W tym samym punkcie jest zapis: „siłowniki wraz z montażem” Prosimy o doprecyzowanie czego one dotyczą i jakie należy zastosować?

Odp. Zapis dotyczy systemu automatycznego otwierania drzwi na zewnątrz dla dwóch wyjść ewakuacyjnych przy wejściu i wyjściu z Sali jadalnej w internacie sportowym Albatros. W jego skład wchodzi:

- automat fotokomórki
- podtrzymanie podczas zaniku napięcia (akumulator)
- podłączenie pod system P.POŻ.
- centralka sterująca z zabezpieczeniem przed osobami trzecimi

Proszę o określenie rodzaju szklenia, jaki ma być zastosowany w oknach. W przedstawionym opisie nie jest ono sprecyzowane jasno. Czy szklenie ma być bezpieczne od zewnątrz lub wewnątrz?

Odp. Okna i drzwi balkonowe, okna w korytarzu oraz w sali jadalnej - szklenie szybą zespoloną o grubości 48mm z ciepłymi ramkami (budowa szyby 4-18sw-4-18sw-4), a w drzwiach zewnętrznych automatycznych szklenie dwukomorowe 48mm, obustronnie szybami bezpiecznymi (dot. drzwi ewakuacyjnych i okien w sali jadalnej) na ciepłych ramkach (bud. szkła 33,1-16sw-4-16sw-33,1).

Proszę o potwierdzenie czy informacja dot. montażu w przedmiarze robót jest prawidłowa: montaż okien z Sali jadalnej warstwowy (ciepły z użyciem taśm), montaż okien internatu Albatros tradycyjny na kotwy i piankę?

Zamawiający nie narzuca wykonawcy sposobu montażu okien. Wcześniejszy zapis został usunięty.

Prosimy o udostępnienie Formularzy składających się na ofertę w wersji edytowalnej.

Odp. Formularz został udostępniony na Bip-ie COS –OPO Cetniewo

W związku z powyższym zmienia się następujące elementy SIWZ:

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Było:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi balkonowych, okien z parapetami i witryn drzwiowych wraz z usługą demontażu istniejącej stolarki z przygotowaniem otworów okiennych, montażem nowych okien i drzwi balkonowych, obróbka ościeży okiennych zewnętrznych i wewnętrznych, obróbka gładzi wewnętrznych kątownikiem pcv 20x20 w kolorze białym oraz utylizacja zdemontowanej stolarki.

Jest :

Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi balkonowych, drzwi wewnętrznych, automatycznych drzwi zewnętrznych - ewakuacyjnych, okien z parapetami wraz z usługą demontażu istniejącej stolarki, przygotowanie otworów okiennych, obróbka i wykończenie ościeży okiennych wewnętrznych oraz utylizacja zdemontowanej stolarki.

2. Zmienia się Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w powyższym zakresie.

3. **Wykreśla się dotychczasową tabelę** zawierającą zakres remontu i podstawę wycenienia wartości Oferty (pkt. 3.2 SIWZ) i zamienia się na poniższą:

lp	Nazwa elementu	Ilość
	Okna w sali jadalnej przy internacie sportowym Albatros	
1	Okna 1320 x 2600	1
2	Okna 1500x2600	1
3	Okna 1950 x 2600 z uchylaczem	8
4	Okna 1950 x 2600	18
5	DEMONTAŻ istniejącej stolarki wraz z przygotowaniem otworów okiennych	28
6	Montaż nowej stolarki	28
7	Parapety wewnętrzne wykonane z konglomeratu	28
8	Parapety zewnętrzne wykonane z ocynkowanej blachy lakierowanej proszkowo w kolorze RAL	28
9	Obróbka słupków na zewnątrz, między poszczególnymi oknami blachą ocynkowaną lakierowaną proszkowo w kolorze RAL	26
10	Obróbka ościeży okiennych wewnętrznych	28
11	Utylizacja zdemontowanej stolarki okiennej	28
	Drzwi balkonowe i okna we wsch. skrzydle internatu sportowego Albatros	
1	Zestaw balkonowy (RP) 2700 x 2270	12
2	Zestaw balkonowy (RL) 2700 x 2270	12
3	Drzwi balkonowe 950 x 2300	3
4	Okna 2680 x 1460	19
5	DEMONTAŻ istniejącej stolarki wraz z przygotowaniem otworów okiennych	46
6	Montaż nowej stolarki	46
7	Obróbka ościeży okiennych wewnętrznych	46
8	Parapety wewnętrzne 250x1910	24
9	Parapety wewnętrzne 200x2750	19
10	Utylizacja zdemontowanej stolarki okiennej	46
	Drzwi wewnątrzlokalowe we wsch. skrzydle internatu sportowego Albatros	
1	Drzwi drewniane „80”, przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI 30	30

2	DEMONTAŻ istniejącej stolarki wraz z przygotowaniem otworów drzwiowych	30
3	Montaż nowej stolarki	30
4	Obróbka ościeżnic drzwi	30
5	Utylizacja zdemontowanej stolarki drzwiowej	30
	Drzwi ewakuacyjne w internacie Albatros przy wejściach do Sali jadalnej	
1	Drzwi ewakuacyjne 3200x3230 z systemem automatycznego otwierania	2
2	Drzwi ewakuacyjne 3200x3400 z systemem automatycznego otwierania	1
3	DEMONTAŻ istniejącej stolarki wraz z przygotowaniem otworów drzwiowych	1
4	Montaż nowej stolarki	3
5	Obróbka	
6	Utylizacja zdemontowanej stolarki drzwiowej	3
	Okna w zach. skrzydle internatu sportowego Albatros	
1	Okna 1450 x 1570	4
2	DEMONTAŻ istniejącej stolarki wraz z przygotowaniem otworów okiennych	4
3	Montaż nowej stolarki	4
4	Obróbka ościeży okiennych	4
5	Utylizacja zdemontowanej stolarki okiennej	4

4. Skreśla się załącznik nr 1 do SIWZ i wprowadza się załącznik nr 1 ze zmianami.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Adam Budzisz

