



LEGENDA CCTV



Przestrzeń płyty hal dozorowana będzie w trybie ciągłym za pomocą

stałopozycyjnych kamer termowizyjnych. W przypadku wykrycia zagrożenia pożarowego tj. zarejestrowania wzrostu temperatury

powyżej ustawionej temperatury minimalnej na ekranie w

pomieszczeniu monitoringu zostanie wyświetlony komunikat


ostrzegawczy. Po wykryciu wzrostu temperatury miejsce

potencjalnego zagrożenia zostanie wskazane na drugim ekranie

poprzez transmisję obrazu z kamer obrotowych. Obraz zostanie

wstępnie zbliżony celem szybszej identyfikacji ewentualnego

zagrożenia i jego lokalizacji.



Hala widowiskowo-sportowa TORWAR I przy ul. Łazienkowskiej 6a w Warszawie

EKSPERTYZA TECHNICZNA
w trybie § 1 ust. 2 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2023, poz. 822)