



CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

00 – 449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a

KRS 0000374033, REGON 142733356, NIP 7010273950

Bank Gospodarstwa Krajowego 52 1130 1017 0020 1470 8620 0001

Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu – Andrzej Kalinowski
Zastępca Dyrektora – Piotr Zajączkowski

tel.: +48 22 529 87 40, fax: +48 22 529 89 09
tel.: + 48 22 529 87 20, fax: +48 22 628 91 79

WA.DPZ.271.6.2022.MO

Warszawa, dnia 25 stycznia 2022 r.

**Strony zainteresowane
przedmiotowym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: Postępowania na **dostawę i montaż 32 fabrycznie nowych trójfazowych przemienników częstotliwości do central wentylacyjnych nawiewno-wyiewnych na potrzeby wentylacji Hali Torwar I w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6a w Warszawie**, nr zamówienia NZ/P/3/2022.

Centralny Ośrodek Sportu działając zgodnie z art. 284 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP” niniejszym informuje, iż do postępowania wpłynęły pytania. Poniżej ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1

W związku z obowiązującą gwarancją na aplikacje i sterowniki PLC, uprzejmie prosimy o potwierdzenie możliwości wykonania upgrade'u istniejących aplikacji w zakresie niezbędnym do komunikacji z falownikami przez Gwaranta, tj. PROMATIC.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza możliwość upgradu istniejących aplikacji w niezbędnym zakresie.

Pytanie 2

Podanie aktualnego kosztu powyższej usługi, jaki Oferent winien przyjąć do swojej kalkulacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przyjmując zakres, który powinien być uwzględniony, aby nie naruszać warunków gwarancji:

- doposażanie istniejących PLC,
- wykonanie połączeń wrażliwych od strony urządzeń tj.: komunikacyjnych / sterowniczych (bez dostawy i wykonania okablowania),
- programowanie sterowników (odczyt i zapis parametrów, wizualizacja) ,



COS – centrala w Warszawie
COS-OPO w Giżycku
COS-OPO w Spale
COS-OPO w Szczyrk
COS-OPO w Wałczu
COS-OPO w Zakopanem
COS-OPO we Władysławowie

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 441 71 00
97-215 Inowódź, Spółka Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46
43-370 Szczyrk ul. Piłzowa 8, tel.: +48 33 817 84 41
78-600 Wałcz Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 201 22 74
84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00

- d. dodanie zmian w dokumentacji rozdzielni sterowniczych SA31, SA32,
- e. uruchomienie (strona sterownicza),
- f. uczestnictwo w odbiorach, przeprowadzenie szkolenia;

Koszt takich usług na dzień dzisiejszy będzie się zawierał w przedziale 54 000 do 75 600 zł netto.

Różnica w kosztach zależy od przyjętego przez wykonawcę rozwiązania m.in. modelu przemiennika (trudności w jego integracji), ale również i ryzyka związanego z ewentualnym przedłużeniem terminu zakończenia prac.

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO