
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Dotyczy: **Remont bandy wewnętrznej toru wrotkarskiego Kompleksu Zdrój należącego do COS-OPO Duszniki-Zdrój**

Opis Przedmiotu Zamówienia:

Remont obejmuje m.in.:

- 1) Poręcz ochronna górna – demontaż istniejących elementów poprzez odkręcenie, wymianę śrub mocujących i wymiana na nowe elementy. Montaż nowego materiału drzewnego na (dębowinę suszoną impregnowaną), w części łukowej zastosowane powinno być gięcie drzewa poprzez dopasowanie do ułożenia konstrukcji o długości 250 metrów. Wykończone impregnatem bezbarwnym.
- 2) Belka ochrona dolna - demontaż istniejących elementów poprzez odkręcenie i wymianę starych śrub mocujących, wymiana na nowe. Rodzaj zastosowania drzewa to dębowina suszona impregnowana w kolorze bezbarwnym dopasowana do konstrukcji z wycięciem na przylegającą pleksi o długości 250 metrów.
- 3) Uzupelnienie uszkodzonych wypełnień bandy wewnętrznej toru (pleksi bezbarwna nie gorszych niż istniejąca) wraz z wymianą oznakowania (folię OVW kolor biały RAL 9010, oraz kolor czerwony RAL 3020) łącznie o długości 250 metrów.
- 4) Wymiana oznakowania na konstrukcji startowej toru (folię OVW kolor czerwony RAL 3020)

Kod CPV: 50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji



Dyrektor
COS-OPO Duszniki-Zdrój



tel. +48 74 64 60 900
fax +48 74 66 33 343



www.duszniki.cos.pl
duszniki@cos.pl



Ul. Olimpijska 4
57-340 Duszniki-Zdrój