

1. ZMYWARKA WINTERHALTER GS-502

Urządzenie posiada uszkodzone elementy: płyta główna, pompa dozowania chemii, nieszczelny układ hydrauliczny (podnoszenie okapu górnego).

Model: GS-502

Rok produkcji: 2006

Wymiary: 63 szer. x 85 gł. x 147-190 wys. [cm]

Cena brutto: 1.000,00 zł



2. ZMYWARKA WINTERHALTER GS-502

Urządzenie posiada uszkodzone elementy: płyta główna, wirniki myjące, pompa dozowania chemii.

Model: GS-502

Rok produkcji: 2006

Wymiary: 63 szer. x 85 gł. x 147-190 wys. [cm]

Cena brutto: 1.000,00 zł

3. PIEC KONWENCYJNO-PAROWY CONVOTHERM OSP 6.10

Uszkodzony generator pary – uszkodzony system parowania. Słaba jakość izolacji elektrycznej (przegrzane przewody). W zestawie podstawa pod piec.

Model: OSP.6.10

Rok produkcji: 2002

Wymiary: 80 szer. x 70 gł. x 103 wys. [cm]

Cena brutto: 800,00 zł



4. PIEC KONWENCYJNO-PAROWY RATIONAL SCC-102

Urządzenie posiada uszkodzone elementy: generator pary, sonda temperatury. Uszkodzone oświetlenie komory. W zestawie podstawa pod piec.

Model: SCC-102

Rok produkcji: 2006

Wymiary: 110 szer. x 100 gł. x 170 wys. [cm]

Cena brutto: 3.500,00 zł



5. KRAJALNICA DO PIECZYWA, MKP-11.7 LOZOMET

Urządzenie posiada uszkodzone elementy: mechanizm opuszczania napędu, włącznik, mimośród napędu noży. Przy pracy elektronika się zacina powodując brak pracy. Noże przez eksploatację są stępiałe.

Model: MKP-11.7 Lozomet

Rok produkcji: 2016

Wymiary: 57 szer. x 70 gł. x 46 wys. [cm]

Cena brutto: 700,00 zł



5