



**Centralny Ośrodek Sportu -
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich
im. Feliksa Stamma Cetniewo we
Władysławowie**

ul. Żeromskiego 52, 84-120 Władysławowo

KRS 0000374033, REGON 142733356-00035, NIP 7010273950

Bank Gospodarstwa Krajowego 68 1130 1017 0020 1470 8620 0004

Dyrektor – Michał Kowalski

Zastępca Dyrektora – Adam Budzisz

tel. +48 58 674 63 14, fax: +48 58 674 63 50

tel. +48 58 674 63 14, fax: +48 58 674 63 50

Władysławowo, 20.11.2019

Uzupełnienie informacji dotyczącej Zapytania ofertowego na wykonywanie przeglądów technicznych i konserwację systemu sygnalizacji pożaru: TELESAP 2000, POLON 6000, POLON-ALFA IGNIS 1000, SIEMENS FC 2020 oraz dwóch central sterowania oddymianiem i odprowadzeniem ciepła MCR 9705.

Zestawienie obiektów Zamawiającego objętych w/w systemami

budynek hotelowy

Lp.	Nazwa urządzenia, materiału	j.m.	ilość	uwagi
1	Centrala SSP – IGNIS 1000	Szt.	1	POLON-ALFA
2	Czujki dymu – DOR 40	Szt.	15	POLON-ALFA
3	Akumulatory	Szt.	2	KOBE
4	Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP63	Szt.	3	POLON-ALFA

--

budynek hali sportowej

Lp.	Nazwa urządzenia, materiału	j.m.	ilość	uwagi
1	Centrala SSP – SIEMENS 2040	Szt.	1	SIEMENS
2	Terminal sygnalizacyjno-obługowy SIEMENS	Szt.	1	SIEMENS
3	Akumulatory	Szt.	4	SIEMENS
4	Czujki dymu – OP720	Szt.	87	SIEMENS
5	Czujki liniowe – FOL241	Szt.	7	SIEMENS
6	Ręczne ostrzegacze pożarowe – FOME221	Szt.	13	SIEMENS
7	Element wej/wyj	Szt.	1	SIEMENS
8	Sygnalizatory – SA-K6	Szt.	5	SIEMENS



COS-OPO we Władysławowie

84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00

COS

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40

COS-OPO w Giżycku

11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 428 23 35

COS-OPO w Spale

97-215 Inowódz, Spala Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46

COS-OPO w Szczyrk

43-370 Szczyrk ul. Plażowa 8, tel.: +48 33 817 84 41

COS-OPO w Wałczu

78-600 Wałcz Al. Zdobywców Wątu Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61

COS-OPO w Zakopanem

34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 201 22 74

Budynek ALBATROS

Lp.	Nazwa urządzenia, materiału	j.m.	ilość	uwagi
1	Centrala SSAP – TELSAP 2000	Szt.	1	Polon Alfa
2	Czujki dymu	Szt.	60	Polon Alfa
3	Ręczny ostrzegacz pożarowy	Szt.	4	Polon Alfa

Lp.	Nazwa urządzenia, materiału	j.m.	ilość	uwagi
1	Centrala SSAP – POLON 6000	Szt.	1	Polon Alfa
2	Optyczna czujka dymu – DOR 4046	Szt.	47	Polon Alfa
3	Czujka dymu, ciepła i tlenu węgla – DTC 6046	Szt.	27	Polon Alfa
4	Ręczny ostrzegacz pożarowy – ROP 4001	Szt.	14	Polon Alfa
5	Element kontrolno-sterujący – EKS-6044	Szt.	3	Polon Alfa
6	Sygnalizator akustyczno optyczny – SA-K7	Szt.	12	W2

Klatka schodowa K1

Lp.	Nazwa urządzenia, materiału	j.m.	ilość	uwagi
1	Centrala oddymiania – RZN 4404M	Szt.	1	D+H
2	Przycisk oddymiania – RT45	Szt.	3	D+H
3	Kłapa dymowa – FIRE 100x180	Szt.	1	D+H
4	Siłownik zębatkowy klapy dymowej- ZA155	Szt.	1	D+H
5	Przycisk przewietrzania - PP41	Szt.	1	D+H
6	Baterie akumulatorów 12VDC/7 Ah	Szt.	2	KOBE

Klatka schodowa K2

Lp.	Nazwa urządzenia, materiału	j.m.	ilość	uwagi
1	Centrala oddymiania – RZN 4404M	Szt.	1	D+H
2	Przycisk oddymiania – RT45	Szt.	2	D+H
3	Kłapa dymowa – FIRE 100x180	Szt.	1	D+H
4	Siłownik zębatkowy klapy dymowej- ZA155	Szt.	1	D+H
5	Przycisk przewietrzania - PP41	Szt.	1	D+H
6	Baterie akumulatorów 12VDC/7 Ah	Szt.	2	KOBE

Klatka schodowa K3

Lp.	Nazwa urządzenia, materiału	j.m.	ilość	uwagi
1	Centrala oddymiania – RZN 4404M	Szt.	1	D+H
2	Przycisk oddymiania – RT45	Szt.	3	D+H
3	Kłapa dymowa – FIRE 100x180	Szt.	1	D+H
4	Siłownik zębatkowy klapy dymowej- ZA155	Szt.	1	D+H
5	Przycisk przewietrzania - PP41	Szt.	1	D+H
6	Baterie akumulatorów 12VDC/7 Ah	Szt.	2	KOBE

Budynek Rybitwa

Lp.	Nazwa urządzenia, materiału	j.m.	ilość	uwagi
1	Centrala SSAP – TELSAP 2000	Szt.	1	Polon Alfa
2	Czujki dymu	Szt.	60	Polon Alfa
3	Ręczny ostrzegacz pożarowy	Szt.	4	Polon Alfa

Budynek stadionowy

Klatka schodowa K1

Lp.	Nazwa urządzenia, materiału	j.m.	ilość	uwagi
1	Centrala oddymiania – MCR 9705-5	Szt.	1	MERCOR
2	Przycisk oddymiania – typ MCR PRO-1	Szt.	3	MERCOR
3	Kłapa dymowa – MCR-PROLIGHT PLUS C130	Szt.	1	MERCOR
4	Siłownik klapy dymowej- SL950	Szt.	1	MERCOR
5	Optyczna czujka dymu z gniazdem	Szt.	2	MERCOR
6	Baterie akumulatorów 12VDC/7 Ah	Szt.	2	MERCOR

Klatka schodowa K2

Lp.	Nazwa urządzenia, materiału	j.m.	ilość	uwagi
1	Centrala oddymiania – MCR 9705-5	Szt.	1	MERCOR
2	Przycisk oddymiania – typ MCR PRO-1	Szt.	3	MERCOR
3	Kłapa dymowa – MCR-PROLIGHT PLUS C130	Szt.	1	MERCOR
4	Siłownik klapy dymowej- SL950	Szt.	1	MERCOR
5	Optyczna czujka dymu z gniazdem	Szt.	2	MERCOR
6	Baterie akumulatorów 12VDC/7 Ah	Szt.	2	MERCOR

W zestawieniu są podane dokładne typy central i podzespołów.

Rok założenia systemów na obiektach:

Budynek Rybitwa i część budynku Albatros - początek lat 90

wyremontowana część budynku Albatros - rok 2016

Hala sportowa i basen - rok 2000

Budynek stadionowy - rok 2010

KIEROWNIK
Działu Techniczno-Inwestycyjnego

Marcin Toczek

