

GEO-MONITORING ul. Skłodowskiej 2 84-230 Rumia		KARTA WYNIKÓW BADAŃ SONDĄ DPL				Zał. 4	
Nr arch. BG/831/2018		Temat: <i>Badania geotechniczne na działce nr 173/3 i 174/1 w miejscowości Władysławowo - Cetniewo, powiat pucki, woj. pomorskie.</i>				Data wyk. 04.2018	
Rzędna terenu: 16,3 m n.p.m.		SONDA NR 1 (przy otworze nr 1)					
Głębokość w m p.p.t.	Obserwacje wody	Liczba uderzeń na 10 cm wpędu sondy ( $N_{10}$ )	Profil litologiczny		Interpretacja		
			wg. PN-86/B-02480	wg. PN-EN ISO 14688-1	$N_{10}$	$I_D$	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			nN	Mg			
			Gp	sacISi			
			G	clSi			
			G	clSi			
			Pπ+Pd	fsasiSa	15	0,58	
					>22	0,65	
Wytrzymałość na ścinanie $\tau_{max}$		0,050	0,100	0,150	0,200	0,250	0,300
Rzędna terenu: 17,5 m n.p.m.		SONDA NR 2 (przy otworze nr 6)					
Głębokość w m p.p.t.	Obserwacje wody	Liczba uderzeń na 10 cm wpędu sondy ( $N_{10}$ )	Profil litologiczny		Interpretacja		
			wg. PN-86/B-02480	wg. PN-EN ISO 14688-1	$N_{10}$	$I_D$	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			nN	Mg			
			Gp	sacISi			
			Gp	sacISi			
			Pπ	siSa	14	0,56	
					>22	0,65	
Wytrzymałość na ścinanie $\tau_{max}$		0,050	0,100	0,150	0,200	0,250	0,300
		Opracowanie: mgr inż. P. Szymański					