
























GEO-MONITORING ul. Skłodowskiej 2 84-230 Rumia			KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO								Zał. 3	
Nr arch. BG/831/2018			Temat: Badania geotechniczne na działce nr 173/3 i 174/1 w miejscowości Władysławowo - Cetniewo, powiat pucki, woj. pomorskie.								Data wyk. 04.2018	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Nr otw. 1 rzędna Z= 16,3 m npm </div>												
1	2	3	4	5	6	OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU						13
						7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					0,5	Nasyp niekontrolowany (Piasek gliniasty, humus, kamienie), brązowa		w				
			1		1,5	Gлина piaszczysta, brązowa		w		pl	Ic	
			2		2,0	Gлина, brązowa		w		pl	Ib	
					2,4 0,4	Gлина, brązowa		w				
					2,9 0,5	Gлина, brązowa		w		mpl	Ia	
			3									
			4		3,1	Piasek pylasty z domieszką piasku drobnego, szara		w		szg/zg	II	
			5									
			6		6,0							
			7									
			8									
			9									
			10									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Nr otw. 2 rzędna Z= 16,5 m npm </div>												
					0,8	Nasyp niekontrolowany (Piasek gliniasty, piasek drobny, kamienie), brązowa		w				
			1		0,8			w				
					0,7	Gлина piaszczysta, brązowa		w		tpl	Ic	
					1,5	Gлина piaszczysta, brązowa		w		pl	Ib	
			2		1,9 0,4	Gлина piaszczysta, brązowa		w				
					0,9	Gлина piaszczysta, brązowa		w		mpl	Ia	
			3		2,8							
			4		3,2	Piasek pylasty z domieszką piasku drobnego, szara		w		szg/zg	II	
			5									
			6		6,0							
			7									
			8									
			9									
			10									
Opracowanie: inż. W. Łopka upr. geo VII-1788												