



# CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

00 – 449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a

KRS 0000374033, REGON 142733356, NIP 7010273950

Bank Gospodarstwa Krajowego 52 1130 1017 0020 1470 8620 0001

Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu – Mateusz Grzybowski  
Zastępca Dyrektora ds. inwestycji i infrastruktury – Andrzej Kalinowski

tel. +48 22 529 87 20, fax: +48 22 628 91 79  
tel. +48 22 529 87 40, fax: +48 22 529 89 09

WA.DPZ.271.47.2020.MO

Warszawa, dnia 4 listopada 2020 r.

## WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie ekspertyzy budowlano-konstrukcyjnej oraz istotne warunki dla oceny stanu technicznego i zaleceń dalszej poprawnej eksploatacji budynku pływalni w kompleksie Centralnego Ośrodka Sportu w Spale.

Centralny Ośrodek Sportu, dalej „COS”, działając jako Zamawiający w ww. zapytaniu prowadzonym bez zastosowania rygorów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - niniejszym zawiadamia o:

### 1. Wyborze oferty najkorzystniejszej:

Do realizacji przedmiotowego zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy:

**Biuro Budowlane ANKRA Sp. z o.o. z siedzibą w Klonowie 48 A (26-140 Łączna)**

Wykonawca oferuje cenę brutto za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia:

**51 660,00 zł brutto** (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych)

### Uzasadnienie:

Oferta Biura Budowlanego ANKRA sp. z o.o. jest najniższą, spośród spełniających warunki udziału w postępowaniu, złożoną w przedmiotowym zapytaniu i mieści się w środkach przeznaczonych przez Zamawiającego na dane zadanie. Co w następstwie powyższego oraz w oparciu o zapisy opublikowanego zapytania ofertowego klasyfikuje przedmiotową ofertę jako najkorzystniejszą.

### 2. Ofertach Wykonawców biorących udział w postępowaniu i przyznanej punktacji:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Łączna cena brutto	Klasyfikacja oferty pod względem cenowym
1	SGS Polska Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa	43 665,00 zł	Oferta odrzucona, brak spełnienia warunków udziału w postępowaniu
2	Biuro Budowlane ANKRA Sp. z o.o. Klonów 48A, 26-140 Łączna	51 660,00 zł	- 1 -
3	Pracownia Inżynierska Czesław Hodurek ul. Kasztelańska 20, 30-116 Kraków	85 485,00 zł	- 2 -



COS – centrala w Warszawie  
COS-OPO w Giżycku  
COS-OPO w Spale  
COS-OPO w Szczyrku  
COS-OPO w Wałczu  
COS-OPO w Zakopanem  
COS-OPO we Władysławowie

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40  
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 441 71 00  
97-215 Inowódz, Spółka Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46  
43-370 Szczyrk ul. Piłzowa 8, tel.: +48 33 817 84 41  
78-600 Wałcz Al. Zdobyców Wału Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61  
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 201 22 74  
84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00

4	Instytut Inżynierii Budowlanej – Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa	153 750,00 zł	- 3 -
---	---	---------------	-------

### 3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

Zamawiający informuje, iż oferta **firmy SGS Polska Sp. z o.o.** została odrzucona ze względu na brak spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących potencjału technicznego. Zamawiający wymagał: „aby wykonawca lub zespół wykazał co najmniej jedną osobę ze stopniem dr inż. Budownictwa, posiadał doświadczenie zawodowe i dydaktyczne w zakresie technologii robót specjalnych, remontowych i rozbiórkowych. Ponadto wykonawca lub członek zespołu wykonawcy powinien wykazać się członkostwem nie krótszym niż 3 lata w ostatnich 5-latach w organizacji lub instytucjach zrzeszających ekspertów budowlanych takich jak np.: Polskie Stowarzyszenie Menadżerów Budownictwa, Chatered Institute of Building lub uczestnictwo w pracach diagnostycznych projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej”. Natomiast firma SGS Polska Sp. z o.o. w swojej ofercie nie potwierdziła spełnienia powyższych warunków.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO