



tytuł opracowania:	
EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	
zarządca obiektu:	
Centralny Ośrodek Sportu COS-OPO w Giżycku	
adres:	
Dz. nr 342/4 ob. geod. 1 Giżycko UL. MONIUSZKI 22, BUDYNEK B1 11-500 GIŻYCKO	
tytuł rysunku:	data:
RZUT DACHU	11.2020
	nr rysunku
	6
	skala rysunku
	1:50
autor:	podpis:
mgr inż. Adam MARKOWSKI Rzecznik do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Nr upr. 655/2016	